件名:南花台地区施設一体型小中一貫教育推進校第2運動場整備工事

	図番	質 疑	回答
1	A-04	仮設計画図に記載されています。運動場内35m *35mスペースは、フェンスバリケードで囲い埋戻土・ 駐車場・詰所・資材置場として利用できるス ペースとして宜しいでしょうか。	35m * 35mは図面に記載のとおり、工事中も南北通路と合わせて周辺住民等に開放するスペースとなります。(別途放課後児童会建築工事業者との協議も必要ですが)35m * 35mスペース以南の駐車場整備スペース含めた辺りを工事利用スペースと考えてください。
2		植栽工事で中木15本と駐輪場部分に高木1本(図面有り設計書無し)ありますが。仕様をご教示ください。	中木15本は土木植栽工における樹高2m以上3m未満の常緑樹で、枝張である程度密植状態を形成できる樹種と考えてください。(周辺住宅への環境配慮のため)高木1本は図示のみで別途同工期児童会建築工事です。
3	A-07 • 13	東側のベンチ4台と背伸ばし機能ベンチ1台の仕様を ご教示ください。	アルミ製、FRP製等対候性のある材質で、基礎含め地面に 緊結が必要。長さ1,500~1,800mmの3人用程度。(共通 事項) 背伸ばし機能付きは、各メーカー等の健康仕様を意味しま す。
4	A-12	コンクリート材について コンクリート舗装・基礎コンクリートの 設計基準強度からの補正は無いと考えて宜しい でしょうか。	セメント量過多によるひび割れの懸念があるため強度補 正は行いません。
5			
6			
7			
8			
9			
10			