質 問 ・ 回 答 書

平成30年5月18日

工 事 名 大枝公園再整備工事（東側その1）

質 問 事 項	回 答
A08 平面詳細図とB07 伏図・軸組図では、	伏図・軸組図間、平面詳細図に無いRE1通り、TE5-6
間柱の位置が食い違ってます。	間のsp12については軸組図、また、その他の軸組図
ご指示願います。	に表われない間柱については平面詳細図に基づく
	こととします。
A07 軒樋の位置が不明です。参考数量表では	A07軒樋の位置については西面～TE3とTE4の間と
16.9mとありますが、西面～TE3とTE4の間	します。
までと考えてよろしいでしょうか。	
A07 外壁仕上げの参考メーカーがありましたら	参考メーカーについては回答できません。
ご指示願えますでしょうか。	
1 図面について	
ﾃﾆｽｺｰﾄ事務所の図面がありませんので、	ﾃﾆｽｺｰﾄ事務所の図面は添付しております。
提供していただくことは可能でしょうか。	
ご教示願います。	

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp