

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市消防本部北消防署合同庁舎自家給油設備改修工事
No	質疑事項		回 答
1	NO.02図 改修機器リストの⑥は更新ですか。 ((⑥備考では新設となっています。))		新設です。
2	地中配管PLSの接合は溶接接続ですか。		溶接接続です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp