

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市下水道局告示41号	件名	令和3年庄内下水処理場水処理棟外壁改修工事
No	質疑事項		回答
1	A-02図 既存塗膜材の除去 低圧水洗い工法、※サンダー工法となっています。参考数量ではサンダー工法となっています、外壁仕上げ材にはアスベストの含有は無いと考えて良いのでしょうか。		外壁仕上材にアスベストの含有はありません。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
FAX 06-6858-7225  
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp