

質疑・回答書

| 告示番号 | 26 | 件名 | 平成31年度庄内温水プール跡地整備工事(建築) |
|------|---|----|---|
| No | 質疑事項 | | 回答 |
| 1 | 親杭打設工事について、親杭打設位置と掘削深さが 図面より読み取れませんので、ご指示ください。 | | EV工事部分のご質問と解釈し、回答させていただきます。オープン掘削で設計しておりますので、土留めは不要で親杭の打設はありません。また、プール基礎の撤去についても土留めの必要はありません。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp