

## 質疑・回答書

告示番号		件 名	風致保安林復旧工事詳細設計業務委託
No	質疑事項	回 答	
1	横断測量の曲線数と測量幅及び測点間隔をご教示下さい。	下記の数値で設計しています。 曲線数 3 測量幅 45m未満 測点間隔 10m	
2	管理技術者・照査技術者の配置条件として、 [応用理学部門-地質]の資格は当該案件では配置できるのでしょうか。	本業務は、道路に隣接する法面の保護を目的として土留め擁壁を含めた工法検討及び設計を行うものです。「応用理学部門-地質」は、本業務内の一部に該当すると考えられるため、配置可能ですが、土木設計に関して、「建設部門」の技術士と同等の管理・照査を行う能力と経験を有することが業務上必要となります。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp