

質問・回答書

令和 5年 11月 2日

案件名 藤田小学校入会児童室空調更新工事

質問事項	回答
<p>金抜き設計書(内訳書)記載の機器能力と図面記載の機器能力に違いがあります。 現地と図面は140型(5馬力相当)、金抜き設計書(内訳書)は112型(4馬力相当)ですが、 現状の能力、140型(5馬力相当)での積算で宜しいでしょうか。</p>	<p>宜しい。金抜き設計書の112型(4馬力相当)は誤記であるため図面を正とする。</p>