

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和3年1月29日

発注番号	02KB-47	件 名	杉中学校教室棟空調設備更新工事
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	M-31 受変電設備図の改修内容の確認 ・ SOG 制御装置の取替えのみで良いのでしょうか。 ・ 上記取替えの場合、PAS の詳細を教えてくださいませんか。	今回工事において、SOG 取替はありません。	
2	M-16, 17, 24 空調動力盤は取替えで宜しいのでしょうか。 既設空調動力盤の詳細がわかりません。	よろしいです。既設空調動力盤寸法は、800×400×2100 です。	

総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)  
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)  
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)