

【交野市立岩船小学校プールサイド改修設計業務委託】

| NO. | 質疑 | 回答 |
|-----|---|---|
| 1 | 改修規模が分からないため、規模が分かる図面を頂けないでしょうか。 特に機械設備の規模が分からないので、機械設備図面を頂けないでしょうか。 | 別紙のとおり ※あくまで参考とすること。 |
| 2 | 特記仕様書 6.委託業務内容 (1) 現場調査 「・バルブ等・・・修繕の要否の検討を実施する。」とありますが、要否によっては給排水管やトイレ、ろ過装置の更新も改修する可能性があると考えて宜しいでしょうか。 またプールサイドに埋設している配管も改修対象でしょうか。 | 本業務の主な目的はプールサイドのシート及びシート下の土間コンクリートの改修となります。 その上で、現地調査を行い上記改修時に必要な項目であれば改修対象とします。 トイレ、ろ過装置の更新は本業務に見込んでおりません。 |
| 3 | 特記仕様書 6.委託業務内容 (1) 現場調査 「・バルブ等・・・修繕の要否の検討を実施する。」とありますが、現時点で把握している不具合を教えてくださいませんか。 | 大プール給水用バルブのグランドパッキンが離脱しかけている状態です。 |
| 4 | 【別紙1】 「バルブ等の給排水衛生機器の修繕」とありますが、改修対象はプールサイドにある機器のみでしょうか。 それとも、機械室等にあるプール設備に関する機器も含まれるでしょうか。 | プールサイドにある機器のみ改修対象です。 |
| 5 | 【別紙1】 プールサイド回りフェンスの改修が含まれていますが、プールサイド全周、改修対象と考えて宜しいでしょうか。またフェンス基礎も撤去・新設予定でしょうか。 | プールサイドの全周改修対象です。 フェンス基礎については撤去・新設予定です |
| 6 | 以下余白 | |
| 7 | | |
| 8 | | |