

質疑・回答書

No1

告示番号	第199	件 名	豊中市立第二中学校校舎本館耐震補強工事
No	質疑事項		回 答
1	ID-13～23の撤去済は撤去済なのか撤去するのかどちらでしょうか。		ID-13～23、IS-5～9において、凡例に図示されている『****:平成25年度発注豊中市立第二中学校校舎本館西耐震補強工事において完了している部分を示す。』と記載の通り、『****、****済』等は撤去済みを示しております。
2	ID-13～23の新設済は新設済なのか新設するのかどちらでしょうか		ID-13～23、IS-5～9において、凡例に図示されている『****:平成25年度発注豊中市立第二中学校校舎本館西耐震補強工事において完了している部分を示す。』と記載の通り、『****、****済、****取付済、****新設済』等は新設済、取付済等を示しております。
3	ID22・23、IS5～9の凡例の注意下記による補足説明記入により示すとありますが、どこに記載されているのでしょうか。		ID-13～23、IS-5～9において、※印にて書き込みされている内容が未完了部分の補足説明記入です。
4	25年度完了している部分は、強度確認その他処理は、不要と考えてよろしいですか。		平成25年度に施工済みである耐震補強鉄骨ブレース取付部あと施工アンカーについては強度確認不要です。ただし、施工済みである⑧-2棟X7-Y1～2間コンクリート耐震補強壁及び無収縮モルタルについてはコア抜き試験(各3本)及び補修を見込みます。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp