

## 質疑・回答書

告示番号	市立豊中病院告示第3号	件 名	市立豊中病院照明設備更新工事
No	質疑事項	回 答	
1	電気30 照会記号A42、A41、A42N、A22、K41、K41P、K42、K42P、T41の参考型番がRZ9(PiPit調光)となっておりますが一般タイプ(LE9)でよろしいでしょうか。	設計図どおり、調光型です。	
2	電気85、86 図左上に「既設蓄電池を撤去し、長寿命形蓄電池を新設する」と記載されていますが、箱体及び整流器等は対象外で蓄電池のみと考えてよろしいでしょうか。 設置から20年経過している場合は整流器等含む全体の更新を推奨いたします。	図面記載の、とおりです。	
3	電気87 各誘導灯の姿図左上に「長時間定格型」と記載されていますが参考型番は四角24四角25以外一般型(20分)となっております。参考型番を正としてよろしいでしょうか。	図面記載の、とおりです。	
4	電気3 附室-1の器具がリストではA41との記載に対し、プロット図のシンボルはA42になっております。 プロット図のシンボルを正として考えてよろしいでしょうか。	A41でお願いします。	
5	電気3 X7-9、Y6-7通りのRI準備室、RI廃棄物室、RI貯蔵、廊下、汚染検査室、前室、更衣(患)、更衣(職)の表が記載されておられません。 ご教示下さい。	対象外です。 前室はA42×1で、リストに記載しております。	

6	<p>電気3 画像解析室の器具がリストではA42Nが9台、a27が6台との記載に対し、プロット図ではA42Nが11台、a27が4台になっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。</p>	リストのとおりです。
7	<p>電気3 X10-13,Y6-7通りの廊下の器具がリストではA42Nが8台の記載に対し、プロット図では7台になっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。</p>	リストのとおりです。
8	<p>電気3 ライナック室の器具がリストに記載ございません。 A41Nが3台、T41が15台、a27が6台として積算して宜しいでしょうか。</p>	A41×3で、お願いします。
9	<p>電気3 暗室の器具がリストではA41Cが1台と記載されておりますが、プロット図には記載ございません。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。</p>	リストのとおりです。
10	<p>電気3 駐車場・車路-2の器具がリストではK41Pが106台の記載に対し、プロット図では107台になっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。</p>	リストのとおりです。
11	<p>電気4 コージェネレーション室の器具がリストではK42Pが11台、V41Gが13台の記載に対し、プロット図ではK42Pが12台、V41Gが9台になっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。</p>	リストのとおりです。

12	電気4 非常用発電機室の器具がリストではV42Gが4台の記載に対し、プロット図では3台になっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
13	電気4 EPS B3-3の器具がリストではK42Pが1台の記載に対し、プロット図には記載ございません。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
14	電気4 バッテリー室の器具がリストでは台数が読み取れません。プロット図を正とし、4台で積算して宜しいでしょうか。	K42P×6台で、お願いします。
15	電気4 ドライエリアの器具がリストでは4台の記載に対し、プロット図には記載ございません。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
16	電気4 発電機室前のリストが記載されていますが、プロット図に室名の記載がございません。 熱源機械室と重複していると考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおりです。
17	電気4 車路(スロープ)-1の器具がリストでは3台の記載に対し、プロット図では2台になっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。

18	電気4 駐車場・車路-1の器具がリストでは21台の記載に対し、プロット図では23台になっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
19	電気5 倉庫の器具がリストではV42Pと記載されております。 B3Fの倉庫はK42Pと記載されておりますが、リストを正とし、K42Pで積算してよろしいでしょうか。	K42Pで、お願いします。
20	電気5 車路(スロープ)-1の器具がリストでは5台の記載に対し、プロット図では6台になっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
21	電気6 技術員控室の器具n4WPがリストでは4台の記載に対し、プロット図では記載ございません。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。(ブラケット)
22	電気6 車路(スロープ)-1の器具がリストでは3台の記載に対し、プロット図では2台になっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
23	電気7 車路(スロープ)-2の器具がリストでは5台の記載に対し、プロット図では8台となっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。

24	電気7 書類倉庫の器具がリストでは21が2台と記載されております。 プロット図ではL41のシンボルの為、L41が2台とし、積算してよろしいでしょうか>	露出22×2で、お願いします。
25	電気7 PS B1-2の器具がリストでは3台の記載に対し、プロット図では2台となっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
26	電気7 WC B1-1の器具がリストでは7台の記載に対し、プロット図では記載ございません。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
27	電気7 X12-13,Y6-7通りの前室、無菌製剤室のリストがございません。 ご教示頂けますでしょうか。	二室共、対象外です。
28	電気7 廊下(中央)の器具がリストでは19台の記載に対し、プロット図では20台となっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
29	電気7 車路(スロープ)-1の器具K42Pがリストでは5台の記載に対し、プロット図では6台となっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。

30	<p>電気7 車路(スロープ)-1、駐車場・車路-1の器具がV41Gと記載されて おります。 B2Fの車路(スロープ)-1、駐車場・車路-1の器具はK41Pと記載 されておりますが、リストを正としV41Gで積算して宜しいでしょ うか。</p>	<p>ご質問のとおりで、お願いします。</p>
31	<p>電気7 駐車場・車路-2の器具がV41Gと記載されております。 B2Fの駐車場・車路-2の器具はK41Pと記載されておりますが、 リストを正としV41Gで積算して宜しいでしょうか。</p>	<p>K41Pで、お願いします。</p>
32	<p>電気8 更衣・脱衣・USのリストの記載がありますが、該当部屋はプロッ ト図上にございません。 ご教示頂けますでしょうか。</p>	<p>リストのとおりで、X21-Y7部分です。</p>
33	<p>電気8 前室(ごみ処理室)の器具がリストでは3台の記載に対し、プロッ ト図では4台となっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>プロット図どおりで、お願いします。</p>
34	<p>電気8 サービスヤードの器具K42がリストで40台の記載に対し、プロッ ト図では37台となっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>リストのとおりです。</p>
35	<p>電気8 駐車場・車路-1の器具がV41Gと記載されております。 B2Fの駐車場・車路-2の器具はK41Pと記載されておりますが、 リストを正としV41Gで積算して宜しいでしょうか。</p>	<p>V41WP×12で、お願いします。</p>

36	電気8 インスロープの器具がリストでは3台の記載に対し、プロット図では記載ございません。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
37	電気8 前室、調乳室、先瓶室の器具がリストに記載されておりますが、プロット図では記載ございません。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
38	電気11 調理室の器具42SWPIはV42SWPとして積算させていただきます。	ご質問のとおりで、お願いします。
39	電気11 売店前廊下、自販機コーナーのリストが記載されておりますが、プロット図から考えると重複しているように見受けられます。 自販機コーナーのリストを正として考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおりで、お願いします。
40	電気11 WC1・2の器具T41がリストでは34台の記載に対し、プロット図では30台となっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
41	電気11 総合受付の器具U41がリストでは36台の記載に対し、プロット図では30台となっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。

42	電気11 特殊検査室の器具a18がリストでは3台の記載に対し、プロット図では4台となっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
43	電気11 外来待合-1の器具について、リストには記載有りませんが、プロット図ではI31が2台、I21が1台記載されているよう見受けられます。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおりで、お願いします。
44	電気11 X3-4,Y2-3通りに記載の診察室1~3(小児科)について、プロット図と照合すると皮膚科と見受けられます。 皮膚科として積算して宜しいでしょうか。	ご質問のとおりで、お願いします。
45	電気12 リスト「AC機械室1-2」ですが、プロット図ではAC機械室1-4と記載があります。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおりで、お願いします。
46	電気12 廊下・外来待合ホールの器具I41がリストでは18台の記載に対し、プロット図では16台となっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	I41は、17台でお願いします。
47	電気12 男子・女子更衣室の器具がリストでは3台の記載に対し、プロット図では4台となっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。



48	電気13 UB USの器具がリストでは2台の記載に対し、プロット図では記載ございません。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおりで、お願いします。
49	電気13 廊下(集中治療室前)の器具I41がリストでは20台の記載に対し、プロット図では24台となっております。また、器具I21がリストには記載されておりましたが、プロット図には1台の記載がございます。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおりで、お願いします。
50	電気13 廊下(臨床検査部)の器具がリストでは9台の記載に対し、プロット図では10台となっております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
51	電気13 AC機械室2-1、微生物検査室、エアシャワー室、管理室、培地作製室、低温室保冷室、中央待合ホール上部の器具について、シンボルが記載されておりますが、リストがありません。 ご教示願います。	AC機械室2-1は、リストに記載とおりです。(L41×1) その他場所については、対象外です。
52	電気13 X9-10,Y3-4通りの室(手術室-6と手術室-7の間)は部屋名の記載がございませんが、リストよりレカバリールームと想定し積算して宜しいでしょうか。	ご質問のとおりで、お願いします。
53	電気13 前室-1の器具A21がリストでは9台の記載に対し、プロット図では記載ございません。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおりで、お願いします。

54	電気14 待合室B、操作ホール4、X線テレビ室3、X線テレビ室4の器具a18,a27が重複しているよう見受けられます。 ご確認をお願い致します。	リストのとおりです。
55	電気16 作業療法室の器具リストとプロット図の数量が一致していません。 プロット図からはA41の器具が2台記載されているよう見受けられます。 ご教示願います。	リストのとおりです。
56	電気16 図面右下「WC」は「WC-3,UB-3」として積算させていただきます。	ご質問のとおりで、お願いします。
57	電気17 カンファレンスルームですが、プロット図ではダウンライトが記載されているよう見受けられますが、リストには記載ございません。 ダウンライトはございますでしょうか。	リストのとおりです。
58	電気17 X5-Y6,7通りのEPS4隣のスペースをPS4-6として積算させていただきます。	リストでは、搬送室横と表記しております。
59	電気18 廊下(医務局長室前)の器具がリストでは24台の記載に対し、プロット図では28台記載されています。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。

60	<p>電気19 カンファレンスルームですが、プロット図ではダウンライトが記載されているよう見受けられますが、リストには記載ございません。 ダウンライトはございますでしょうか。</p>	リストのとおりです。
61	<p>電気20 講堂の器具J3がリストでは42台の記載に対し、プロット図では41台記載されています。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。</p>	リストのとおりです。
62	<p>電気22 食堂-1の器具②がリストでは4台の記載に対し、プロット図では8台記載されています。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。</p>	リストのとおりです。
63	<p>電気27 ホールの器具X13がリストでは4台の記載に対し、プロット図では3台記載されています。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。</p>	リストのとおりです。
64	<p>電気33 X7-9,Y6-7通りのRI廃棄物室、WC、前室の器具リストが記載されておりません。 ご教示願います。</p>	前室のみA42H×1で、お願いします。
65	<p>電気33 ライナック室の器具がリストでは2台の記載に対し、プロット図では3台記載されています。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。</p>	質問No.8と同様で、お願いします。

66	電気33 工作室の器具がリストでは2台の記載に対し、プロット図では4台記載されています。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	プロット図のとおり、4台でお願いします。
67	電気33 駐車場・車路-2の器具がリストでは106台の記載に対し、プロット図では107台記載されています。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
68	電気34 コジェネレーション室の器具K42、V41Gがリストではそれぞれ11台、13台の記載に対し、プロット図ではそれぞれ12台、9台記載されています。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
69	電気34 非常用発電機室の器具V42Gがリストでは4台の記載に対し、プロット図では1台記載されています。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
70	電気36 技術員控室の器具n4WPが2台の記載に対し、プロット図には記載ございません。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
71	電気37 附室-3,4の器具について、B2階ではA41との記載でしたが、B1階はA41Hでした。 A41を正とし考えてよろしいでしょうか	A41Hで、お願いします。

72	<p>電気37          駐車場・車路-2の器具がリストではV41と記載されておりますが、B2階はK41Pでした。          V41を正として考えてよろしいでしょうか</p>	<p>図面記載のとおりです。</p>
73	<p>電気38          前室(ごみ処理室)の器具がリストでは4台の記載に対し、プロット図では3台記載されています。          プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>リストのとおりです。</p>
74	<p>電気38          駐車場・車路-2の器具がリストではV41WPとの記載されておりますが、B2階はK41Pでした。          V41WPを正として考えてよろしいでしょうか</p>	<p>図面記載のとおりです。</p>
75	<p>電気42          湯沸室のリストに記載されております器具B41が姿図に記載ございません。          ご教示願います。</p>	<p>A41H×1で、お願いします。</p>
76	<p>電気43          中央待合ホール上部の器具リストがございません。          ご教示願います。</p>	<p>対象外です。</p>
77	<p>電気43          廊下(臨床検査部)の器具がリストでは9台の記載に対し、プロット図では10台記載されています。          プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>リストのとおりです。</p>

78	電気43 X12-14,Y6-8通りの微生物検査室、エアシャワー室、管理室、培地製作室、AC機械室2-1、保冷室のリストがございません。 ご教示願います。	質問No.51と同様で、お願いします。
79	電気43 X1-2,Y4-5通りのファンルームのリストがございません。 ご教示願います。	対象外です。
80	電気42 湯沸室のリストに記載されております器具B41が姿図に記載ございません。 ご教示願います。	A41H×1で、お願いします。
81	電気43 1B、2B、4B、特A、特B、重症1Bのリストとプロット図の器具台数が一致していません。 撤去図を参照すると、器具5があるかと思われます。 ご教示願います。	プロット図には記載されておりましたが、器具5については、ご質問の部屋数量も総数に含まれております。
82	電気43 分娩室-1、分娩室-2の器具T21、T31、T41と記載されておりますが、撤去図ではA21、A31、A41と記載されております。 T21、T31、T41を正として考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおりで、お願いします。
83	電気43 図面中央下部の廊下の器具15ですが、撤去図ではK42となっております。 器具15を正として考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおりで、お願いします。

84	電気48 廊下(医務局長室前)の器具がリストでは24台の記載に対し、プロット図では28台記載されております。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
85	電気50 講堂の器具3がリストでは42台の記載に対し、プロット図では41台記載されています。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
86	電気53 カンファレンスルームの器具がA42H、A42と記載されておりますが、他階のカンファレンスルームではA42Nと記載されております。 A42H、A42を正として積算してよろしいでしょうか。	A42Nで、お願いします。
87	電気53 記録スペースの器具a18が7台と記載されておりますが、他階の記録スペースではA27Nと記載されております。 a18を正として積算してよろしいでしょうか。	A27Nで、お願いします。
88	電気53 附室-3の器具A42が2台と記載されておりますが、他階の附室ではA41Hと記載されております。 A42を正として積算してよろしいでしょうか。	A41Hで、お願いします。
89	電気55 附室-1の器具A42が1台と記載されておりますが、他階の附室ではA42Hと記載されております。 A42を正として積算してよろしいでしょうか。	A42Hで、お願いします。

90	電気57 ホールの器具X13がリストでは4台の記載に対し、プロット図では3台記載されています。 プロット図を正として考えてよろしいでしょうか。	リストのとおりです。
91	電気58 階段室-1、2の器具K42Bが撤去図ではV42と記載されております。 K42Bを正として考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおりで、お願いします。
92	電気59 階段室-1、2の器具K42Bが撤去図ではV42と記載されております。 K42Bを正として考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおりで、お願いします。
93	電気59 運転手控室の器具A41が撤去図ではA42と記載されております。 A41を正として考えてよろしいでしょうか。	A42で、お願いします。