

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第208号	件 名	豊中市立東豊中小学校外1校体育館トイレ等内装改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	図面No.3-20図にJSV0808ULのシャワーユニット詳細図の記載があり、3-13図平面詳細図にも記載されていますが、参考数量書には記載がありません。今回施工範囲としてよろしいですか？ご指示ください。	図面No.3-13及びNo.3-20に記載の通りとします。	
2	図面No.3-13図前室展開図アリーナC面に新設ラワンパーリングt=12縦羽目板張(胴縁共)とありますが、参考数量書には記載がありません。今回施工範囲としてよろしいですか？ご指示ください。	図面No.3-13に記載の通りとします。	
3	図面No.4-3図1号棟1F平面詳細図(改修前)女子トイレ内トイレブース撤去、トイレブース上部間仕切り壁撤去の上、小口金物処理とありますが、既設のトイレブース上部間仕切りは天井板に設置していると思われませんが、トイレ内天井は石綿含有成形板ではないとしてよろしいですか？ご指示ください。	トイレ内天井については石綿含有成形板とし、トイレブース上部間仕切り壁撤去の際は石綿含有成形板を湿潤化し、間仕切りの撤去をおこなうこととします。	